

Соединение в линейку

Соединение в линейку

Для транспортировки соединенных шкафов

- 7 Соединительный уголок для TS/TS
- 8 Соединительная пластина для TS/TS и TS/PS

Указание:

- Для усиления дополнительно можно использовать наружный соединитель (см. страницу 654)
- В случае транспортировки краном тяжелых линеек из нескольких шкафов рекомендуется дополнительно использовать комбинированные уголки 4540.000, см. страницу 656

! Дополнительно необходимо:

- Для степени защиты IP 55: по высоте шкафа необходимо установить по одному быстрому соединителю, см. страницу 653




Указания по транспортировке соединенных шкафов, см. страницу 654

Пример А

- 1 2 быстрых соединителя **8800.500** (см. страницу 653)
- 7 4 соединительных уголка **8800.430** (см. страницу 655)

Пример В

- 1 2 быстрых соединителя **8800.500** (см. страницу 653)
- 7 2 соединительных уголка **8800.430** (см. страницу 655)
- 8 4 соединительных пластины **4582.500** (см. страницу 656) используются, если соединительные уголки не могут быть установлены, например при наличии большой поворотной рамы в передней части



7 Соединительный уголок для TS/TS

для TS/TS

Устойчивое соединение для транспортировки соединенных шкафов.

Способы крепления:

- горизонтально или вертикально на 8 саморезах
- горизонтально 2 винтами и вставными гайками M8, вертикально 4 саморезами реального времени

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Оцинкованная

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
4 шт.	8800.430

