

# Соединение в линейку

## Соединение в линейку

### 1 Быстрый соединитель, односекционный

для TS/TS

После наживления верхних винтов соединитель ударами молотка сдвигается вниз и фиксируется.

**Материал:**

– Листовая сталь


**Поверхность:**

– Оцинкованная

**Комплект поставки:**

– Вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
6 шт.	8800.500



### 2 Быстрый соединитель, трехсекционный

для TS/TS

Элементы соединителя навешиваются, соединяются соединительной пластиной и фиксируются.


**Материал:**

– Листовая сталь

**Поверхность:**

– Оцинкованная

Кол-во	Арт. №
6 шт.	8800.590



### 3 Стягивающий соединитель, горизонтальный

для TS/TS и TS/PS

Для монтажа на горизонтальных профилях шкафа.

**Материал:**

– Литая сталь



**Поверхность:**

– Оцинкованная

**Комплект поставки:**

– Вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
4 шт.	8800.400



### 4 Стягивающий соединитель, вертикальный

для TS/TS

Для монтажа на вертикальных профилях шкафа.

**Материал:**

– Листовая сталь

**Поверхность:**

– Оцинкованная

**Комплект поставки:**

– Вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
6 шт.	8800.410

